





**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ 1

10 " сентября 2010 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 624205, Свердловская области, г. Лесной, ул. Юбилейная, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1918,5 кв. м,  
часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 10391,5 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2013
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей», МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, 5 тел. (34342) 6-27-37; 6-79-55, dou28@edu-lesnoy.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования, Городской округ «Город Лесной»,
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова, 20 (34342) 4-39-94; 6-92-09, uo@edg-lesnoy.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1 года до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
- 2.4. Виды услуг присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, образовательные услуги.
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным 12 час. пребыванием, (с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых в день - 194 чел., вместимость - 220 чел., пропускная способность - 220 чел.



2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) доехать на рейсовом автобусе маршрутом № 10 до остановки «Музыкальная школа», выйти из автобуса, пройти 550 м до здания детского сада «Ветерок», зайти на 1 этаж  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 550 - 560 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 6-8 минуты

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

да  
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)

Перепады высоты на пути незначительные.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)  
нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

Но стро ки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениям и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственным и нарушениям и	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	нет	ДЧ	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ
8.	Все зоны и участки <***>	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

**ДЧ – В (К, О, С, Г, У)**



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические организация обслуживания
1	2	3	4	5	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен	Ремонт входного крыльца (при условии капитального ремонта).		
2.	Вход (входы) в здание		Ремонт (расширение) входов/выходов, (при условии капитального ремонта).		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Доступ обеспечен (детям инвалидам), приобретены пандусы для перемещения инвалидов колясочников по помещению ДОУ. Приобретена кресло-коляска детская.	Проведения мероприятий по техническому обустройству (при условии капитального ремонта).		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частичный доступ	Расширение дверных проемов и замена дверей в группах, спальнях и туалетных комнатах, (при условии капитального ремонта).		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен, Приобретены настенные поручни (прямые из нержавеющей стали). Для оборудования санитарно-гигиенических помещений.	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Доступ обеспечен, 1)Приобретена беспроводная система вызова помощника ROS-150/ 2)приобретены информационно-тактильные знаки с азбукой Брайля.	Оснащение визуальными, акустическими, тактильными средствами информации. До 2021 года.	Приобретение оборудования для дублирования информации для инвалидов по слуху.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Перекрестки: нерегулируемые, перепады высоты на пути к объекту не обустроены для инвалидов на коляске		



8.	Все зоны и участки	Проведение работ в рамках капитального ремонта.		
----	--------------------	-------------------------------------------------	--	--

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ:  
согласно постановления на 2015-2020 годы (при условии финансирования)

в рамках исполнения: Постановление Администрации ГО «Город Лесной» об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг на территории Городского округа «Город Лесной» на 2015-2020 годы.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта ДЧ-И(К,С,О,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование требуется

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается акт обследования объектов социальной инфраструктуры № от Управления социальной политики Свердловской области по г.Лесному

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:  
Председатель Нижнетуринского ВОИ Коструб К.Л.  
должность, Ф.И.О



4.6. Информация направлена в Управление социальной политики по ГО «Город Лесной»  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)  
\_\_\_\_\_ для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".  
(дата)

Руководитель объекта (заведующая) Майкова Вера Викторовна  
М.П. (подпись)

Дата 20.03.2020г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) Майкова Вера Викторовна /фамилия, имя, отчество/  
(подпись)

Дата 20.03.2020г.





АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N 1

Городской округ «Город Лесной»

10 марта 2010 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок»
- 1.2. Адрес объекта: 624205, Свердловская области, г. Лесной, ул. Юбилейная, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1918,5 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10391,5 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2013
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, 5
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
дети от 1,0 года до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью инвалидов нет
- 2.4. Виды услуг присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, образовательные услуги.
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным 12 час. пребыванием, (с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным 12 час. пребыванием
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 194 чел.



2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доехать на рейсовом автобусе маршрутом № 10 до остановки «Музыкальная школа», выйти из автобуса, пройти 550 м до здания детского сада «Ветерок», зайти на 1 этаж

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок», ул. Юбилейная, дом 5.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 550-560 м

3.2.2. время движения (пешком) 6-8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-Да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады на пути незначительные)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (НЕТ)

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		



3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ		

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Требуется капитальный ремонт входов (расширение. Замена дверных блоков). Установка пандусов на запасные выходы.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	частичный доступ обеспечен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	частичный доступ обеспечен
5	Санитарно-гигиенические помещения	частичный доступ обеспечен
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	частичный доступ обеспечен
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	частичный доступ обеспечен
8	Все зоны и участки	частичный доступ обеспечен

-----

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: при условии финансирования  
в рамках исполнения: плана ремонтных работ  
(указывается наименование документа: программы, плана)



4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К,О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (К,О, С, Г, У) 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Управление капитального строительства (УКС)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); \_\_\_\_\_,

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_,

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, **нет**.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, сайт Администрации Городского Округа ГО «Город Лесной» (наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ Л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ Л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ Л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ Л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ Л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ Л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ Л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ Л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

---

Руководитель

МБДОУ № 28 «Ветерок» Заведующий-В.В. Майкова  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель заведующего по ХР Н.Н.Мелентьева  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представитель общественных организаций инвалидов

Председатель Нижнетуринского ВОИ

Коструб Константин Леонидович

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Управленческое решение согласовано 10 марта 2020 г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_



Итоговое решение выносится на основе коллегиального обсуждения членами рабочей группы, подписывается руководителем и всеми членами рабочей группы, утверждается руководителем органа социальной защиты населения.

N п/п	МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»	Юбилейная, 5	N паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) <****>	Фактические затраты		Причины Не выполнения	Заключение
				Содержание работ <*>	Оценка работ <*>		Объем, тыс. руб.	Оценка <****>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<\*> Указываются фактически выполненные мероприятия на объекте.

<\*> Оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана.

<\*\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

<\*\*\*\*> Оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием.



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому развитию детей»

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	есть					
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	есть					
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДУ			СДЕЛАТЬ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



#### 4.1. Входы и пути движения (СП 59.13330.2012.)

4.1.1. Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.

Применение на обязательной основе пунктов 4.1.2 - 4.1.11 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).

4.1.2. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.

4.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.

4.1.4. Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.

4.1.5. При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684. По обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы.

4.1.6. При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м.

4.1.7. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

Примечание. Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в других пунктах приводятся в чистоте (в свету).

4.1.8. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до



1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

4.1.9. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

4.1.10. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.

4.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

Применение на обязательной основе абзацев первого - пятого пункта 4.1.12, пунктов 4.1.14 - 4.1.16, абзаца первого пункта 4.1.17 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).

4.1.12. Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.

Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками.

Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м.

Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой.

Перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м.

4.1.13. В тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусматривать ограждение или озеленение (кусты).

4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.



Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.

Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.

4.1.15. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 x 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 x 2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.

4.1.16. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне пола.

Необходимость устройства подогрева поверхности пандуса, площадок под навесом, укрытием устанавливается заданием на проектирование.

4.1.17. Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.

Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.



I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей»**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	нет					
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	нет					Выровнять уровень крыльца, входного порога.
2.4	Дверь (входная)	есть	есть					
2.5	Тамбур	есть	есть					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДП-В			ЗАМЕНИТЬ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28  
«Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательнo-речевому развитию детей»**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	есть					
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	есть					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет					
3.5	Дверь	есть	есть					
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	есть					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  ДП-В	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28  
«Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательнo-речевому развитию детей»**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (категория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	есть					
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	есть					
4.3	Прилавочная форма обслуживания (столовая, библиотека)	нет	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДЧ-В			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей»**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Соде р- жани е	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть, приобретены поручни для санузла из нержавеющей стали (600мм), для инвалидов.	есть					
5.2	Душевая/ванная комната	есть	есть					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	есть					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДЧ-В, в санузле установлены поручни, для инвалидов.			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому развитию детей»

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет					
6.2	Акустические средства	нет	нет					
6.3	Тактильные средства	есть	есть					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДЧ-В			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование \_\_\_\_\_

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:  
Председатель Нижнетуринского ВОИ  
Коструб Константин Леонидович  
(должность, Ф.И.О.)

Косицкая  
(подпись)



4.6. Информация направлена в \_\_\_\_\_

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

\_\_\_\_\_ для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" (дата)

Руководитель объекта (должность)  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» \_\_\_\_\_ (В.В. Майкова)

Дата 20.03.2020 г.



4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель объекта (должность)  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» \_\_\_\_\_ (В.В. Майкова)

Дата 20.03.2020 г.





# I. Отчет о выполнении адресной программы (плана) адаптации объектов

Приложение А.6

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» за \_\_\_\_\_ год

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N пас- порта доступ- ности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) <***>	Фактические затраты		Причины невыпол- нения	Заклю- чение
				Содержа- ние работ <*>	Оценк а работ <*>		Объем , тыс. руб.	Оценка <****>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<\*> Указываются фактически выполненные мероприятия на объекте.

<\*> Оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана.

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

<\*\*\*\*> Оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием.

0  
1  
0);  
й